



# **Calibratore Corrente / Tensione**

# **Modello PRC15**



# Introduzione

Grazie per aver scelto il Modello Extech PRC15. Questo dispositivo viene spedito completamente testato e calibrato e, se utilizzato correttamente, garantirà un servizio affidabile per molti anni. Si prega di visitare il sito web della Extech Instruments (<a href="https://www.extech.com">www.extech.com</a>) per controllare l'ultima versione di questo Manuale d'Istruzioni. La Extech Instruments è un'azienda certificata ISO-9001.

# Sicurezza

#### Simboli Internazionali di Sicurezza



Questo simbolo, adiacente ad un altro simbolo o ad un terminale, indica che l'utente deve consultare il manuale per maggiori informazioni.



Questo simbolo, adiacente ad un terminale, indica che, durante il normale utilizzo, potrebbero verificarsi tensioni pericolose



Doppio isolamento

### Note per la Sicurezza


- Non superare il massimo range d'ingresso ammissibile.
- Spegnere l'unità quando il dispositivo non è utilizzato.
- Togliere le batterie se il dispositivo sta per essere conservato per più di 60 giorni.
- Non smaltire mai le batterie nel fuoco. Le batterie potrebbero esplodere o perdere liquidi.
- Non mischiare mai tipi di batteria. Installare sempre batterie nuove dello stesso tipo.

#### **Avvertimenti**

- Un utilizzo scorretto di questo strumento può provocare danni, folgorazioni, lesioni o morte. Leggere e capire questo manuale d'istruzioni prima di utilizzare lo strumento.
- Staccare sempre i puntali prima di sostituire la batteria.
- Controllare la condizione dei puntali e dello strumento stesso per accertarsi che non ci siano danni prima di utilizzare lo strumento. Riparare o sostituire qualsiasi danno prima dell'uso.
- Se l'attrezzatura viene utilizzata in un modo non specificato dal produttore, la protezione fornita dall'attrezzatura potrebbe risultarne compromessa.


# Descrizione Strumento

- 1. Presa d'ingresso adattatore AC
- 2. Display
- Accensione ON/OFF
- 4. Pulsanti freccia regolazione sorgente in uscita
- Pulsante SET
- 6. Pulsante Unità (mA o %)
- 7. Pulsante MODE I/O (modalità)
- 8. MEM (pulsante memoria STEP)
- 9. Pulsante Retroilluminazione/ZERO
- 10. Prese ingresso puntali



# Configurazione display

- 1. Icona modalità SOURCE
- 2. Icona di stato della funzione ZERO
- 3. Icona modalità MEASURE
- 4. Icona attiva Auto Spegnimento
- 5. Icona di stato della Batteria
- 6. Valore modalità Measure
- 7. Icona unità modalità Measure
- 8. Posizione memoria registratore dati
- 9. Valore modalità Source
- 10. Icona unità modalità Source



# Descrizione e Funzionamento del Tastierino

### **PULSANTE POWER e OPZIONE DI AUTO SPEGNIMENTO**

- 1. Usare il pulsante POWER per ACCENDERE o SPEGNERE l'unità. Quando l'unità è accesa, avverrà una breve auto verifica dopo la quale il display si stabilizzerà.
- Quando appare il simbolo batteria lampeggia sul display, sostituire la batteria il prima
  possibile. La batteria scarica può provocare letture inaccurate e un funzionamento bizzarro
  dello strumento.
- Questo strumento è fornito di Auto Spegnimento che spegne lo strumento dopo 10 minuti di inattività. Per annullare questa funzione; tenere premuto il pulsante POWER finché l'icona "ATP" non si spegne.

#### **PULSANTE UNIT**

Premere il pulsante **UNIT** nella funzione corrente per selezionare le unità **mA** o % o V o mV nella funzione tensione. La tensione è a range automatico nella modalità MEASURE (misura).

#### **PULSANTE I/O**

Premere per un momento il pulsante I/O per selezionare SOURCE (uscita) o MEASURE (ingresso).

#### **PULSANTE MODE**

Nella modalità MEASURE, Tenere Premuto il pulsante **MODE** (**I/O**) per 1 secondo per selezionare o la funzione corrente (mA/%) o tensione (mV/V). Rilasciare il pulsante quando appare la funzione desiderata

# PULSANTE (Retroilluminazione)

Premere il pulsante Retroilluminazione per accendere o spegnere la retroilluminazione.

# PULSANTE ZERO (\*\*)

Nella modalità MEASURE o SOURCE, Tenere Premuto il pulsante **ZERO** (\*\*\*) per 1 secondo per azzerare lo strumento.

#### PULSANTI ▶ ◀ ▼ e ▲

I pulsanti freccia sono usati per impostare il valore in uscita nella modalità SOURCE.

- 1. Selezionare la modalità SOURCE
- Premere il pulsante ▶ o ◀ per selezionare una cifra da regolare. Il cursore di sottolineatura lampeggiante identifica la cifra selezionata.
- Premere il pulsante ▼o ▲ per regolare il valore della cifra. Tenere Premuto il pulsante ▼ o ▲ per regolare rapidamente il valore.

#### **PULSANTE SET**

Il pulsante SET è utilizzato per passare manualmente tra i 5 valori in uscita memorizzati.

- Selezionare la modalità SOURCE
- 2. Premere il pulsante SET e il valore salvato nella posizione di memoria 01 sarà cercato. "MEM.01" appare sul display.
- 3. Ad ogni pressione del pulsante SET si passerà tra le 5 posizioni di memoria.
- I pulsanti freccia possono essere utilizzati per regolare il valore in ogni posizione di memoria.

#### **PULSANTE STEP/MEM**

Il pulsante STEP/MEM è utilizzato per scorrere automaticamente tra i 5 valori in uscita memorizzati. Lo strumento può essere impostato per un singolo ciclo di valori memorizzati o per un ciclo continuo.

- 1. Selezionare la modalità SOURCE
- TENERE Premuto il pulsante STEP/MEM. "STEPSS" (ciclo singolo) e "STEPSC" (ciclo continuo) appariranno alternativamente sul display. Rilasciare il pulsante quando la modalità desiderata è visualizzata.
- Nella modalità ciclo singolo lo strumento rileverà la corrente o la tensione visualizzata in MEM01 per 5 secondi. Lo strumento poi avanzerà a MEM02 per 5 secondi. Ciò continuerà fino a MEM05 e poi tornerà indietro tra le posizioni di memoria. Il ciclo terminerà quando sarà raggiunta MEM01.
- 4. Nella modalità continua il ciclo continuerà finché non sarà arrestato manualmente.
- Premere per un momento il pulsante MEM per arrestare il ciclo. "END" apparirà brevemente sul display.

#### SALVARE VALORI IN MEMORIA

I valori di default salvati nelle posizioni di memoria sono:

Posizione Memoria	mA	%	mV	V
M1	4.00mA	0.0%	0mV	0V
M2	8.00mA	25%	500mV	5V
M3	12.00mA	50%	1000mV	10V
M4	16.00mA	75%	1500mV	15V
M5	20.00mA	100%	2000mV	20V

Per modificare i valori in memoria:

- Selezionare la modalità SOURCE
- 2. Premere il pulsante SET per selezionare la posizione di memoria da modificare.
- 3. Premere i pulsanti freccia per aggiustare il nuovo valore.
- Premere per un momento il pulsante MEM per memorizzare il valore. L'icona della posizione di memoria lampeggerà mentre il valore viene memorizzato.

# Modalità e Funzionamento

### MEASURE (Ingresso) Modalità di Funzionamento

In guesta modalità, l'unità misurerà fino a 50mADC o 20VDC.

- Accendere lo strumento.
- 2. "MEASURE" apparirà sul display.
- 3. Tenere Premuto il pulsante MODE per 1 secondo per selezionare mA o % o mV
- 4. Collegare il Cavo di Calibrazione allo strumento.
- Collegare il Cavo di Calibrazione ad un dispositivo o ad un circuito da sottoporre a misurazione.
- 6. Leggere la misurazione sul display LCD.

## SOURCE (Output) Modalità di Funzionamento

In questa modalità, l'unità può rilevare corrente fino a 24mADC a 1000 ohm o tensione fino a 20.00V. La corrente o la tensione può essere procurata sia manualmente sia a passi dalla memoria come descritto in precedenza.

- 1. ACCENDERE lo strumento
- 2. MEASURE" apparirà sul display.
- 3. Tenere Premuto il pulsante MODE per 1 secondo per selezionare mA o % o mV
- 4. Premere per un momento il pulsante "I/O" per selezionare SOURCE.
- 5. Premere il pulsante UNIT per selezionare % / mA o mV / V.
- 6. Collegare il Cavo di Calibrazione allo strumento.
- Collegare il Cavo di Calibrazione ad un dispositivo o ad un circuito da sottoporre a misurazione.
- 8. Usare i pulsanti freccia per impostare il valore d'uscita desiderato nel display inferiore. Il display superiore indica il valore di corrente o tensione attuale che si sta rilevando. Se il display superiore non corrisponde con il valore impostato, o le batterie devono essere sostituite o l'impedenza di carico è oltre il range specificato.

# Cavalletto / Gancio

Il cavalletto sul retro offre due metodi per una comoda visione.

- Tirare la parte inferiore del cavalletto fuori per posizionare l'unità su una superficie piana per la visione
- Tirare fuori le parti superiore e inferiore del cavalletto, e poi ruotare il cavalletto per permettere all'unità di essere appesa.

# Sostituzione Batteria

Quando l'icona batteria appare sul display, le sei batterie AA devono essere sostituite. Il vano batteria è posizionato sul retro dello strumento.

- 1. Aprire il cavalletto, allentare la vite prigioniera a croce e togliere il coperchio della batteria.
- 2. Togliere e sostituire le batterie, rispettando la polarità.
- 3. Rimettere e fissare il coperchio della batteria.



L'utente finale è obbligato per legge (ordinanza sulle Batterie) a riconsegnare tutte le batterie e gli accumulatori usati, lo smaltimento con i rifiuti domestici è proibito! Le batterie e gli accumulatori usati possono essere riconsegnati nei punti di raccolta nella propria comunità o in qualunque punto vendita di batterie e accumulatori!

Smaltimento: Seguire le clausole legali applicabili allo smaltimento dell'apparecchio elettrico al termine del suo ciclo di vita

#### Promemoria per la Sicurezza della Batteria

- Si prega di smaltire le batterie responsabilmente; rispettare sempre la normativa locale, statale e federale rispetto allo smaltimento delle batterie.
- Non smaltire mai le batterie nel fuoco. Le batterie potrebbero esplodere o perdere liquidi.
- Non mischiare mai i tipi di batteria o batterie vecchie e nuove. Installare sempre nuove batterie dello stesso tipo.

# **Specifiche**

### Specifiche Generali

Display LCD a matrice di punti Massico Carico 1000 ohm @ 24mA

Accensione Strumento 6 batterie AA o adattatore AC

Auto Spegnimento Lo strumento si spegne automaticamente dopo 10 minuti di

inattività

Capacità di Corrente in uscita 24mADC a 1000 ohm Impedenza d'ingresso di tensione 10k ohm minimo

Temperatura Operativa da 41°F a 104°F (da 5°C a 40°C)
Temperatura Conservazione da - 4°F a 140°F (da -20°C a 60°C)

Umidità Operativa Massimo 80% fino a 31°C (87°F) decrescente linearmente a 50% a

40°C (104°F)

Umidità Conservazione più dell'80%

Altitudine Operativa 7000ft (2000metri) massimo

Dimensioni 159 x 80 x 44 mm (6.3 x 3.2 x 1.7")

Peso 234q (8.3 oz.) no batterie

#### Specifiche Campo

Modalità	Funzione	Range (Risoluzione)	Accuratezza (% della lettura)	
Misura DC	Corrente	da 0 a 50mA (0.01mA)		
	Percentuale (%)	da -25% a +230% (0.1%)		
	Tensione (range automatico)	da 0 a 1999mV (1mV)		
		da 2 a 20V (0.01V)	± (0.01% + 1 cifra)	
Source (Sorgente) DC	Corrente	da 0 a 24mA (0.01mA)		
	Percentuale (%)	da -25% a +125% (0.1%)		
	Tensione	da 0 a 2000mV (1mV)		
		da 0 a 20V (0.01V)		

#### Copyright © 2013 FLIR Systems, Inc.

All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form www.extech.com